

- Kehiä voi sulattaa monella eri tavalla, toiset ovat helpompia, mutta aina se vaha sulaa... nyt tai myöhemmin.
- Päivän aikana suuntaa laite auringon mukaan, ehkä kahdesti.
- Kallistusta muuttamalla, lämpötilaa nousee, auringon tulokulma keväällä ja keskikesällä on eri kulmassa.
- Panostus: 15kpl F-kehiä tai 12kpl L-kehiä laitteeseen, sokeriset kakut alas.
- Lämpötila kesällä on korkea 70... 90 c-astetta, käytä hanskoja.
- Panostuksia voi suorittaa 2 tai 3 /päivä, sää ratkaisee. Ota talteen vaha illalla, kun se on jäähtynyt. Panostusten välillä poista sulamaton osa jätteeksi.
- Sulattimesta on vuosien käyttökokemus, muutama ammattihoitajakin on tyytyväinen hankintaansa. Voiko laiteen hankkia kimppaan?

hunajaheikki@gmail.co tai puhelin 050 373 45 98